



I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad


INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Abril 2024

NOMBRE : CRISTIAN VALENZUELA ROJAS
RUT :

ASESORIA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Asesoría, recopilación de antecedentes y reparación de sistema de comunicaciones y video vigilancia:


Las actividades realizadas durante el periodo Abril 2024:

Actividad.	Registro.
1. Atención de emergencia por caída de sistema de cámaras. Reemplazo de antena por fallas.	




I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

2. Traslado de equipo NVR y conexión a servidor de Delegación Catapilco.





3. Instalación de sistema de cámaras de video vigilancia, en interior y exterior de oficina delegación municipal Catapilco. (4 unidades se monitorean desde central de cámaras en Zapallar)





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

4. Instalación de cámaras de video vigilancia, en población El Pinar Cachagua.




5. Mantenimiento de sistema, software en servidores y estación de trabajos, central de video vigilancia. Cambio de horario.





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

6. Mantenimiento preventivo y levantamiento de necesidades de reparación en cámaras, sectores Zapallar, Cachagua y La Laguna.



7. Trabajo en taller, para reparación de cámaras y antenas.



8. Horas de análisis de videos y respaldos de imágenes.

9.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

10. Capacitación para distribución e instalación de cámaras de seguridad en el hogar SmartLab y aplicación Sosafe.




11. Instalación de cámaras de seguridad, en dependencias del departamento de seguridad.





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

12. Levantamiento de sistema de iluminación perimetral sector aparcadero Catapilco.



13. Levantamiento y preparación de informe técnico por falla eléctrica en colegio Mercedes Maturana.

INFORME TÉCNICO Pag. 1 DE 9


PROYECTO : DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA.


TÍTULO : INSPECCIÓN TÉCNICA
SALA TALLER ELECTRICIDAD
COLEGIO MERCEDES MATURANA.

ÁREA : SOPORTE TÉCNICO.

Preparado por: Cristian Valenzuela Rojas
Ingeniero en Electricidad/Teléfono: 740000000

Nº	Fecha	Problema	C.P.	LAB	OB
1	25/09/2018	Problema			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					




Cristian Valenzuela R.
Ingeniero Senior en Electricidad
Rut:


Municipalidad de Zapallar
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
EMERGENCIAS E INSPECCIÓN
Víctor Bustamante.
Director
Seguridad Pública