



I. Municipalidad de Zapallar  
Departamento de Seguridad

## INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Agosto 2024


NOMBRE : CRISTIAN VALENZUELA ROJAS  
RUT :

### ASESORIA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

***Asesoría, recopilación de antecedentes y reparación de sistema de comunicaciones y video vigilancia:***

***Las actividades realizadas durante el periodo Agosto 2024:***

1. Monitoreo remoto y presencial del sistema de video vigilancia comuna de Zapallar.
2. Atenciones de emergencia en horario hábil e inhábil.
3. Reparación de sistema de lectores de patentes.
4. Mantenimiento de servidor y videoWall central de cámaras.
5. Atención de emergencia por inundación de central de cámaras.
6. Preparación de informes técnicos números 24, 25, 26 y 27.
7. Revisión y análisis de videos para respaldos.
8. Revisión y análisis de videos para respuestas a solicitudes distintas entidades.
9. Monitoreo de cámaras en apoyo a gestión de central de videovigilancia.
10. Reparación de computador para respaldo de videos cámaras corporales.
11. Pruebas experimentales de softwares y equipos en demostraciones.
12. Mantenimiento y prueba de sistema de alarmas de Tsunami.
13. Levantamiento y seguimiento de proyectos. (plaza Cachagua, adquisición antenas y lectores LPR)



Victor Bustamante M.  
Director(S)  
Seguridad Pública Emergencias e Inspección

