

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE : Willians Andrés Farfán Farfán
RUT :
MES : AGOSTO 2024
GLOSA : APOYO AREA DE INSPECCIÓN

UBICACIÓN DESEMPEÑO DE LABORES : Oficina Moisés Chacón 149, segundo piso.

La confección de este informe según decreto N°7505 de fecha 30-11-2018

VISITAS A TERRENO ITO-DOM. -

- Visita Terreno "Centro Comunitario Parque Paihuenal, Zapallar" ID:5325-14-LR23
- Visita Terreno "SPD Construcción de Pórticos de Lectura Automática de Placas Patente" ID 5325-7-LP24
- Visita Terreno "Mejoramiento Plaza Acceso Ex-Estación de Catapilco" ID:5325-25-LP23
- Visita Terreno "Mejoramiento Pavimentación y Aguas Lluvias Calles San Alfonso, Balmaceda, Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar" ID:53258-4-LR24
- Visita Terreno "Obras Exteriores Complejo Deportivo Cachagua" ID: 5325-10-LP24
- Visita Terreno "Mejoramientos Iluminación Calle Los Maitenes, La Laguna" ID 5325-13-LE24
- Visita Terreno "Mejoramiento Iluminación Callejón estación Pobl. Esperanza Catapilco" ID 5325-14-LE24
- Primera Piedra " Mejoramiento Plaza Acceso Ex-Estación de Catapilco" ID 5325-25-LP23
- Inauguración "Centro Comunitario Parque Paihuenal, Zapallar" ID 5325-14 LR23
- Sociabilización Informativa Supermercado Valeria Apertura Tramo 2 Pavimentación Y aguas Lluvias Calle San Alfonso
- Reunión Terreno Oferentes Licitación Complejo Deportivo Cachagua





ZAPALLAR

ZAPALLAR

ESTUDIOS Y OTROS. -

- Envíos de Correos
- Medidas para Certificado de Líneas en Callejón Esperanza, Catapilco
- Apoyo Administrativo Área inspección técnica de obra

SCARLETT SALINAS ALVARADO
DIRECTOR DE OBRAS
I. MUNICIPLAIDAD DE ZAPALLAR