



I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad



INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Junio 2024

NOMBRE : CRISTIAN VALENZUELA ROJAS
RUT :

ASESORIA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Asesoría, recopilación de antecedentes y reparación de sistema de comunicaciones y video vigilancia:



Las actividades realizadas durante el periodo junio 2024:

Actividad.	Registro.
1. Atención de emergencia por caída de sistema de cámaras. Horario diurno y nocturnos.	
2. Habilitación de sistema de respaldo automático de energía, desde generador de Bomberos.	



I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

3. Mantenimiento de cámaras y alineación de antenas sector Zapallar, Cachagua, Laguna y Catapilco.



4. Reparación provisoria de goteras central de cámaras.



5. Mantenimiento correctivo, sistema de lectores de patentes.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

6. Horas de respaldo y búsqueda por revisión de videos, diversos casos.



7. Trabajo en terreno, para reparación de cámaras y antenas.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

8. Implementación demos, sistema de cámaras corporales y drones para transmisión streaming.



9. Implementación demos, Sosafe Go y cámaras móviles.



10. Trabajos en terreno, daños en antenas producto del mal tiempo.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad



11. Reparación de sistema video wall y sistemas lectores de patentes.



12. Retiro de cables en delegación municipal de Catapilco.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

13. Retiro de antenas en delación municipal de Catapilco.



14. Revisión de videos escuela Cachagua.



Germán Becker Alvear
Director(S)
Seguridad pública Emergencias e Inspección