



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE OBRAS

INFORME MENSUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
MARZO 2024

NOMBRE : DOHUGLAS PAUL VEGA ABARCA
RUT :
FECHA : **MARZO 2024**
UBICACIÓN DESEMPEÑO DE LABORES : OFICINA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CALLE MOISES CHACON N°149, 2DO PISO.

SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°7505

GLOSA: "Apoyo a la Dirección de Obras"

DESCRIPCIÓN: Apoyo el área de Catastro, fiscalización de denuncias.

A.- APOYO CATASTRO. –

- Lectura de LGUC, OGUC, Ordenanzas Municipales.
- Apoyo denuncia Av. Ignacio Carrera Pinto, Zapallar
- Certificado de número 95/2024
- Certificado de número 96/2024
- Certificado de número 97/2024
- Certificado de número 98/2024
- Certificado de número 99/2024
- Certificado de número 100/2024
- Certificado de afectación pública N° 40/2024
- Certificado de afectación pública N° 41/2024
- Certificado de afectación pública N° 42/2024
- Certificado de afectación pública N° 43/2024
- Certificado de número 102/2024
- Fiscalización denuncia calle Las Violetas, La Laguna



- Ficha de terreno 05/2024
- Memorándum N°84/2024
- Envío de memorándum 84/2024 a inspección general
- Búsqueda y estudio de antecedentes denuncia sector Valle del Estero (ROLES 520-10, 520-11 y 520-12)
- CIP N° 135/2024
- Visita y evaluación de condiciones de habitabilidad Rol 506-84
- Ficha de terreno 06/2024
- Certificado de inhabilitación N° 15/2024
- Oficio N° 245/2024
- Oficio N° 246/2024
- Certificado de número 109/2024
- Certificado de número 110/2024
- Certificado de número 111/2024
- Certificado de número 112/2024
- Certificado de número 113/2024
- Certificado de número 114/2024
- Certificado de número 115/2024
- Certificado de afectación pública N° 50/2024
- Certificado de afectación pública N° 51/2024
- Certificado de afectación pública N° 52/2024
- Fiscalización de denuncia sector Enero Ovalle #253
- Fiscalización casa N° 3, sector plaza Mar Bravo, en relación a obras que no requieren permiso de edificación
- Fiscalización de denuncia sector Cueva del Pirata
- Fiscalización de denuncia en relación a servidumbre de paso, sector Alta Vista
- Fiscalización de trabajos de cierre perimetral en cauce Estero Catapilco a la altura de Alta Vista
- Fiscalización de denuncia sector Frente a Valle del Estero



- Fiscalización sector colegio Pacífica Montessori en relación a medidas de mitigación del acceso vehicular
- Ficha de terreno N° 07/2024

***Nota:**

-Los documentos no respaldados se encuentran en etapa de firma por el director de Obra-

Dohugas Vega Abarca
RUT



Scarlett Salinas Alvarado
Diretor Obras Municipales (S)