



I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Febrero 2024

NOMBRE : CRISTIAN VALENZUELA ROJAS
RUT :

ASESORIA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Asesoría, recopilación de antecedentes y reparación de sistema de comunicaciones y video vigilancia:

Las actividades realizadas durante el periodo febrero 2024:

Actividad.	Registro.
1. Atención de emergencia por caída general del sistema de cámaras.	 The 'Registro' column contains three black and white photographs of a security room. The top photo shows a wall-mounted monitor displaying a grid of camera feeds. The middle photo shows a similar setup from a different angle, with more monitors visible. The bottom photo shows another view of the security room, focusing on the monitor wall.



I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad


2. Restablecimiento de contraseñas y recuperación de licencias y claves de acceso a sistemas.



3. Monitoreo remoto central video vigilancia, diurno y nocturno.




4. Atención de fallas video Wall y perdida de monitoreo, 37 veces en el mes.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad



5. Reparación de cámara sector Cesfam Zapallar.



6. Reparación de cámara sector Playa de Zapallar.





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

7. Reparación de cámara sector colegio de Cachagua.



8. Reparación de cámara sector Sector El Golf.





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

9. Reparación de cámara sector Guambra.



10. Reparación de respaldo 10 cámaras sector Catapilco.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

11. Visualización de cámaras sector Catapilco, en central de Cámaras Zapallar.



12. Montaje de antena para internet oficina municipal Cachagua.




13. Montaje de monitores, configuración e instalación de softwares, sala de análisis oficina La Laguna.






I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

14. Atención de emergencia por roedores en gabinetes cerro La Higuera.



15. Servicios de respaldo y gestión de video, para fiscalía.



16. Habilitación de servicio de alerta para lectores de patentes con empresa SafeByWolf





I. Municipalidad de Zapallar
Departamento de Seguridad

17. Revisión y orden de bodega Catapilco.




Cristian Valenzuela R.
Ingeniero Senior en Electricidad
Rut:


MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
EMERGENCIAS E INSPECCIÓN
Víctor Bustamante.
Director
Seguridad Pública