



INFORME TÉCNICO.

Programa Apoyo a SECPLA.

Se realizaron visitas de obra al CESFAM de Catapilco según solicitud de la Inspección Fiscal.

Hito 1. Recepción Trazado.

El jueves 1º de Febrero se revisa y recibe el trazado de ejes y niveles. Se coordina con puntos de referencia para definir altura de piso terminado. Se dejan observaciones técnicas en el libro de obra. En la reunión estuvo presente el IF y el profesional de la Empresa Constructora.

Hito 2. Revisión etapa obra gruesa.

El jueves 7 de marzo se revisa junto al ingeniero Patricio Recabal el hormigonado y enfierradura de las fundaciones.

Los sellos de fundación fueron recibidos por el ingeniero a cargo del Estudio de Mecánica de Suelos en visita organizada por la Inspección Fiscal y la Empresa Constructora.

Se dejan observaciones y correcciones en el libro de obra. En la reunión estuvo presente el IF, el profesional de la Empresa Constructora y el arquitecto del Servicio de Salud residente en la obra.

Jorge León Iglesias Guillard,
Iglesis Arquitectos Ltda.

Santiago de Chile, 14 de marzo 2024.

